



BETRIEBSANWEISUNG

nach § 14 GefStoffV

Erstellungsdatum :

29.04.2015

Gefährlichkeitsmerkmal:

brandfördernd / oxidierend
und umweltgefährlich

GEFAHRSTOFFKLASSE

Brandfördernde / oxidierende und umweltgefährliche Stoffe

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel

Sehr giftig für Wasserorganismen
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Augenschutz
tragen



Handschuhe
tragen



Laborkittel
tragen

An einem gut belüfteten Ort lagern.
Behälter nicht gasdicht verschließen.
Vermischung mit brennbaren Stoffen unter allen Umständen vermeiden.
Schutzhandschuhe* /Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Ausgetretene Mengen auffangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

* Schutzhandschuhmaterial abhängig vom verwendeten Stoff (INFO ☎ 0170-5787114)

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Beim Freiwerden von Gasen, Dämpfen oder Stäuben umgehend den Raum verlassen, dabei nach Möglichkeit Fenster öffnen. Wiedereintritt nur unter Atemschutz (Maske mit ABEK-Filter).

Verschüttete Mengen ggf. mit einem Universalbinder aufnehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Im Brandfall nach Möglichkeit sofort Löschmaßnahmen mit CO₂-Löscher einleiten. Fenster geschlossen halten!

Bewusstlose und/oder hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen, Gefährdete Personen im näheren Umkreis warnen.

Standorte :

Pulverlöscher im Laborflur

Feuermelder vor der Zugangstür zum Laborflur
Erste-Hilfe-Kasten im Laborflur
ALARMPLAN im Laborflur

Telefon :

Sicherheitsbeauftragte(r)
Bereichsverantwortliche(r)

Herr/Frau _____
FEUERWEHR

 112

ERSTE HILFE



NOTRUF
112

nach

Kleidungskontakt :
Hautkontakt :
Augenkontakt :
Verschlucken :
Einatmen :

Maßnahme :

sofort ausziehen und mit viel Wasser auswaschen
mit viel Wasser abspülen, bei Hautreaktion ggf. einen Arzt aufsuchen *
unter fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt 10 Minuten spülen, dann ggf. einen Augenarzt * aufsuchen *
viel Wasser trinken lassen, dann ggf. einen Arzt aufsuchen *
an die Frischluft bringen, ggf. einen Arzt aufsuchen *

* möglichst Stoffetikett bzw. CAS-Nummer mitnehmen

Ersthelfer bzw. Sanitäter benachrichtigen Tel.:
Bei Übelkeit oder Bewusstlosigkeit : NOTARZT rufen Tel.: 112

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle in zugelassenen Transportbehältern des Entsorgers sammeln und bis zur Abgabe an einem sicheren Ort aufbewahren. Richtlinien des Entsorgers beachten.